

点検結果判定区分

橋梁の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

橋梁点検結果(中富良野町)

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
基線18号橋	(キセンガワジュウハチゴウハシ)	北13号線	1978	4.6	6.8	中富良野町	北海道	中富良野町	I
富良野川13号橋	(フラノガワジュウサンゴウキョウ)	北13号線	1984	68.1	9.5	中富良野町	北海道	中富良野町	II
ヌッカクシ13号橋	(ヌッカクシジュウサンゴウキョウ)	北13号線	1986	41.2	7.2	中富良野町	北海道	中富良野町	II
富良野川16号橋	(フラノガワジュウロクゴウハシ)	北16号線	1990	68.2	8.2	中富良野町	北海道	中富良野町	II
ヌッカクシ10号橋	(ヌッカクシジュウゴウハシ)	北10号線	1991	58.0	5.0	中富良野町	北海道	中富良野町	II
ヌッカクシ11号橋	(ヌッカクシジュウイチゴウキョウ)	北11号線	1993	57.6	5.7	中富良野町	北海道	中富良野町	II
デボツナイ11号橋	(デボツナイジュウイチゴウキョウ)	北11号線	1995	24.9	6.2	中富良野町	北海道	中富良野町	II
ヌッカクシ5号橋	(ヌッカクシゴゴウハシ)	東4線	1978	95.0	7.2	中富良野町	北海道	中富良野町	II
ヌッカクシ6号橋	(ヌッカクシロクゴウハシ)	北6号線	1987	48.0	6.0	中富良野町	北海道	中富良野町	II
富良野川6号橋	(フラノガワロクゴウハシ)	北6号線	1973	83.7	2.5	中富良野町	北海道	中富良野町	III
富良野川8号橋	(フラノガワハチゴウハシ)	北8号線	1974	77.8	2.4	中富良野町	北海道	中富良野町	III
ヌッカクシ14号橋	(ヌッカクシジュンヨンゴウハシ)	北14号線	1976	30.1	6.0	中富良野町	北海道	中富良野町	I