

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年6月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	46.53
収集ごみ	44.36
直接ごみ(一廃)	2.17
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	46.53
埋立ごみ量(m³)	82.6
覆土量(t)	0.00
覆土量(m³)	0.0
埋立容量(m³)	82.6
埋立残余容量(m³) ※1	8,355
埋立残余容量(m³) ※2	5,920

※1 令和3年3月現在の現地測量値。
(最終覆土を含む)

※2 令和3年3月の測量結果に基づく
体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日	R5.6.6
	水質検査日	R5.6.7
	pH	8.2
	BOD(mg/l)	21.6
	SS(mg/l)	19.0
	窒素含有量(mg/l)	18.6
放流水	採水日	R5.6.6
	水質検査日	R5.6.7
	pH	7.8
	BOD(mg/l)	1.1
	SS(mg/l)	2.0
	窒素含有量(mg/l)	15.8
地下水	フッ素(mg/l)	<0.1
	ホウ素(mg/l)	0.20
	大腸菌群数(個/ml)	0
	採水日	R5.6.6
	水質検査日	R5.6.7
	電気伝導率(mS/cm)	上流 0.1 下流 0.1
地下水	塩化物イオン(mg/l)	上流 1.0 下流 3.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R4.9.15
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R5.6.5
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調整池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸出水処理施設	月例点検日	R5.6.5
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保守点検	保守点検日	R5.6.5
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適