

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年 8月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	56.60
収集ごみ	53.56
直接ごみ(一廃)	3.04
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	56.60
埋立ごみ量(m ³)	122
覆土量(t)	494
覆土量(m ³)	309
埋立容量(m ³)	431
埋立残余容量(m ³) ※1	18,467
埋立残余容量(m ³) ※2	8,549

※1 平成19年8月現在の現地測量値。
 ※2 平成19年8月の測量結果に基づく
 体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H26.8.5
	水質検査日	H26.8.6
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	43.2
放 流 水	SS(mg/L)	58.0
	窒素含有量(mg/L)	22.8
	採水日	H26.8.5
	水質検査日	H26.8.6
地 下 水	pH	7.6
	BOD(mg/L)	3.3
	SS(mg/L)	2.0
	窒素含有量(mg/L)	24.6
	採水日	H26.8.5
	水質検査日	H26.8.6
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	220.0
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	1.5

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H25.9.17
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H26.8.18
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.9.17
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H26.8.18
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H26.8.7
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H26.8.18
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適