

# 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年 11月

## ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	40.00
収集ごみ	37.28
直接ごみ(一廃)	2.72
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	40.00
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	71
覆土量(t)	248
覆土量(m <sup>3</sup> )	155
埋立容量(m <sup>3</sup> )	226
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※1	8,562
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※2	5,289

※1 平成26年7月現在の現地測量値。

※2 平成26年7月の測量結果に基づく  
体積換算係数法による算定値。

## ■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H27.11.4
	水質検査日	H27.11.5
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	88.8
	SS(mg/L)	180.0
	窒素含有量(mg/L)	21.0
放 流 水	採水日	H27.11.4
	水質検査日	H27.11.5
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	4.5
	SS(mg/L)	5.0
	窒素含有量(mg/L)	18.7
地 下 水	採水日	H27.11.4
	水質検査日	H27.11.5
	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	158
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	3.0

## ■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H27.9.15
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H27.11.26
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
調 整 池	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H27.9.15
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H27.11.26
	ごみの浮遊	無
機器の稼働状況	適	
浸 出 水 処 理 施 設	定期点検日	H27.8.6
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	H27.11.26
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適