

# 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年4月

## ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	51.02
収集ごみ	44.38
直接ごみ(一廃)	6.64
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	51.02
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	90.6
覆土量(t)	7.20
覆土量(m <sup>3</sup> )	4.5
埋立容量(m <sup>3</sup> )	95.1
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※1	8,562
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※2	5,330

※1 平成26年7月現在の現地測量値。  
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく  
 体積換算係数法による算定値。

## ■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H29.4.3
	水質検査日	H29.4.5
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	38.4
	SS(mg/L)	16.0
放 流 水	窒素含有量(mg/L)	24.1
	採水日	H29.4.3
	水質検査日	H29.4.5
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	2.4
地 下 水	SS(mg/L)	0.2
	窒素含有量(mg/L)	18.1
	採水日	H29.4.3
	水質検査日	H29.4.5
	電気伝導率(上流)	---
地 下 水	電気伝導率(下流)	229
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	3.5

## ■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H28.9.16
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H29.4.26
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H28.9.16
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H29.4.26
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H28.8.4
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
浸 出 水 処 理 施 設	保守点検日	H29.4.26
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適