

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年2月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	24.24
収集ごみ	23.20
直接ごみ(一廃)	1.04
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	24.24
埋立ごみ量(m ³)	43.0
覆土量(t)	0.00
覆土量(m ³)	0.0
埋立容量(m ³)	43.0
埋立残余容量(m ³) ※1	8,562
埋立残余容量(m ³) ※2	4,155

※1 平成26年7月現在の現地測量値。
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく
 体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H30.2.7
	水質検査日	H30.2.8
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	43.2
	SS(mg/L)	50.0
放 流 水	窒素含有量(mg/L)	27.7
	採水日	H30.2.7
	水質検査日	H30.2.8
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	2.7
地 下 水	SS(mg/L)	6.2
	窒素含有量(mg/L)	27.3
	採水日	H30.2.7
	水質検査日	H30.2.8
	電気伝導率(上流)	---
地 下 水	電気伝導率(下流)	182
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	3.0

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H29.9.14
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H30.2.7
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H29.9.14
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H30.2.7
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H29.8.31
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
浸 出 水 処 理 施 設	保守点検日	H30.2.7
	機械の破損	有
	機械の稼働状況	適