

## 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年12月

### ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	31.89
収集ごみ	29.67
直接ごみ(一廃)	2.22
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	31.89
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	69
覆土量(t)	19
覆土量(m <sup>3</sup> )	12
埋立容量(m <sup>3</sup> )	81
埋立残容量(m <sup>3</sup> )	13,075

### ■ 水質の状況

浸出水	pH	7.8
	BOD(mg/L)	64.0
	SS(mg/L)	67.0
	窒素含有量(mg/L)	22.7
放流水	pH	7.7
	BOD(mg/L)	4.2
	SS(mg/L)	3.2
	窒素含有量(mg/L)	25.0
地下水	電気伝導率(上流)	-----
	電気伝導率(下流)	196
	塩化物イオン(上流)	-----
	塩化物イオン(下流)	2.8

### ■ 施設の状況

悪臭の発散状況	適
害虫等の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	適
浸出水の内部貯留	無
法面、擁壁等の崩壊	無