

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年 6月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	52.26
収集ごみ	49.18
直接ごみ(一廃)	3.08
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	52.26
埋立ごみ量(m ³)	113
覆土量(t)	102
覆土量(m ³)	64
埋立容量(m ³)	177
埋立残容量(m ³)	12,440

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H24.6.5
	水質検査日	H24.6.6
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	45.6
放 流 水	SS(mg/L)	45.0
	窒素含有量(mg/L)	19.3
	採水日	H24.6.5
	水質検査日	H24.6.6
地 下 水	pH	7.1
	BOD(mg/L)	2.7
	SS(mg/L)	6.2
	窒素含有量(mg/L)	16.3
	採水日	H24.6.5
	水質検査日	H24.6.6
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	210
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	2.8

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H23.9.12
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H24.6.26
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H23.9.12
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
侵 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H24.6.26
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.2.20
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H24.6.26
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適