

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年 8月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	50.15
収集ごみ	48.32
直接ごみ(一廃)	1.83
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	50.15
埋立ごみ量(m ³)	108
覆土量(t)	112
覆土量(m ³)	70
埋立容量(m ³)	178
埋立残容量(m ³)	11,869

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H24.8.7
	水質検査日	H24.8.8
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	86.0
放 流 水	SS(mg/L)	40.0
	窒素含有量(mg/L)	16.8
	採水日	H24.8.7
	水質検査日	H24.8.8
地 下 水	pH	7.6
	BOD(mg/L)	3.6
	SS(mg/L)	4.6
	窒素含有量(mg/L)	7.7
	採水日	H24.8.7
	水質検査日	H24.8.8
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	---
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	9.0

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H23.9.12
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H24.8.29
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H23.9.12
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
侵 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H24.8.29
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.8.9
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H24.8.29
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適