

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年 11月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	38.88
収集ごみ	38.16
直接ごみ(一廃)	0.72
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	38.88
埋立ごみ量(m ³)	84
覆土量(t)	48
覆土量(m ³)	30
埋立容量(m ³)	114
埋立残容量(m ³)	11,480

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H24.11.6
	水質検査日	H24.11.7
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	48.0
放 流 水	SS(mg/L)	71.0
	窒素含有量(mg/L)	23.5
	採水日	H24.11.6
	水質検査日	H24.11.7
地 下 水	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.5
	SS(mg/L)	10.2
	窒素含有量(mg/L)	18.7
	採水日	H24.11.6
	水質検査日	H24.11.7
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	---
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	8.0

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H24.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H24.9.26
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
侵 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H24.9.26
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.8.9
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
侵 出 水 処 理 施 設	保守点検日	H24.9.26
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適