

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年 1月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	28.04
収集ごみ	26.83
直接ごみ(一廃)	1.21
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	28.04
埋立ごみ量(m³)	60
覆土量(t)	24
覆土量(m³)	15
埋立容量(m³)	75
埋立残容量(m³)	11,312

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H25.1.8
	水質検査日	H25.1.9
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	93.6
放 流 水	SS(mg/L)	37.0
	窒素含有量(mg/L)	22.3
	採水日	H25.1.8
	水質検査日	H25.1.9
地 下 水	pH	7.2
	BOD(mg/L)	4.8
	SS(mg/L)	5.8
	窒素含有量(mg/L)	17.9
	採水日	H25.1.8
	水質検査日	H25.1.9
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	176
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	7.0

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H24.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H25.1.25
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
侵 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H25.1.25
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.8.9
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H25.1.25
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適