

# 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年 3月

## ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	34.32
収集ごみ	32.58
直接ごみ(一廃)	1.74
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	34.32
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	74
覆土量(t)	32
覆土量(m <sup>3</sup> )	20
埋立容量(m <sup>3</sup> )	94
埋立残容量(m <sup>3</sup> )	11,151

## ■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H25.3.5
	水質検査日	H25.3.6
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	53.5
放 流 水	SS(mg/L)	82.0
	窒素含有量(mg/L)	26.2
	採水日	H25.3.5
	水質検査日	H25.3.6
地 下 水	pH	7.5
	BOD(mg/L)	3.6
	SS(mg/L)	6.8
	窒素含有量(mg/L)	24.9
	採水日	H25.3.5
	水質検査日	H25.3.6
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	123
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	2.0

## ■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H24.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H25.3.29
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
侵 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H25.3.29
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.2.20
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
侵 出 水 処 理 施 設	保守点検日	H25.3.29
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適