

# 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年 7月

## ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	56.82
収集ごみ	52.35
直接ごみ(一廃)	4.47
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	56.82
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	123
覆土量(t)	27
覆土量(m <sup>3</sup> )	17
埋立容量(m <sup>3</sup> )	140
埋立残容量(m <sup>3</sup> )	10,617

## ■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H25.7.9
	水質検査日	H25.7.10
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	49.2
放 流 水	SS(mg/L)	50.0
	窒素含有量(mg/L)	18.3
	採水日	H25.7.9
	水質検査日	H25.7.10
地 下 水	pH	8.0
	BOD(mg/L)	1.2
	SS(mg/L)	1.6
	窒素含有量(mg/L)	17.4
	採水日	H25.7.9
	水質検査日	H25.7.10
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	149.0
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	7.0

## ■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H24.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H25.7.26
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H24.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H25.7.26
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.7.5
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H25.7.26
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適