

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年 9月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	54.38
収集ごみ	51.86
直接ごみ(一廃)	2.52
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	54.38
埋立ごみ量(m ³)	117
覆土量(t)	42
覆土量(m ³)	26
埋立容量(m ³)	143
埋立残容量(m ³)	10,338

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H25.9.12
	水質検査日	H25.9.13
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	21.6
放 流 水	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	20.3
	採水日	H25.9.12
	水質検査日	H25.9.13
地 下 水	pH	7.8
	BOD(mg/L)	1.8
	SS(mg/L)	1.0
	窒素含有量(mg/L)	19.1
	採水日	H25.9.12
	水質検査日	H25.9.13
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	131.0
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	2.5

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H25.9.17
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H25.9.27
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.9.17
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H25.9.27
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.8.8
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H25.9.27
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適