

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年 11月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	43.94
収集ごみ	41.95
直接ごみ(一廃)	1.99
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	43.94
埋立ごみ量(m ³)	95
覆土量(t)	27
覆土量(m ³)	17
埋立容量(m ³)	112
埋立残容量(m ³)	10,105

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H25.11.5
	水質検査日	H25.11.6
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	43.2
放 流 水	SS(mg/L)	36.0
	窒素含有量(mg/L)	25.2
	採水日	H25.11.5
	水質検査日	H25.11.6
地 下 水	pH	7.8
	BOD(mg/L)	1.5
	SS(mg/L)	1.6
	窒素含有量(mg/L)	22.7
	採水日	H25.11.5
	水質検査日	H25.11.6
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	125.0
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	4.3

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H25.9.17
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H25.11.22
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.9.17
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H25.11.22
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.8.8
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
浸 出 水 処 理 施 設	保守点検日	H25.11.22
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適