

# 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年 12月

## ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	36.22
収集ごみ	35.19
直接ごみ(一廃)	1.03
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	36.22
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	78
覆土量(t)	35
覆土量(m <sup>3</sup> )	22
埋立容量(m <sup>3</sup> )	100
埋立残容量(m <sup>3</sup> )	10,005

## ■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H25.12.3
	水質検査日	H25.12.4
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	28.8
放 流 水	SS(mg/L)	35.0
	窒素含有量(mg/L)	24.9
	採水日	H25.12.3
	水質検査日	H25.12.4
地 下 水	pH	7.6
	BOD(mg/L)	2.1
	SS(mg/L)	2.0
	窒素含有量(mg/L)	24.4
	採水日	H25.12.3
	水質検査日	H25.12.4
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	130.0
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	2.8

## ■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H25.9.17
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H25.12.27
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	有
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.9.17
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H25.12.27
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.12.18
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
浸 出 水 処 理 施 設	保守点検日	H25.12.27
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適