

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年 3月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	37.21
収集ごみ	35.61
直接ごみ(一廃)	1.60
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	37.21
埋立ごみ量(m ³)	80
覆土量(t)	19
覆土量(m ³)	12
埋立容量(m ³)	92
埋立残容量(m ³)	9,791

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	H26.3.4
	水質検査日	H26.3.5
	pH	8.0
	BOD(mg/L)	18.0
放 流 水	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	27.0
	採水日	H26.3.4
	水質検査日	H26.3.5
地 下 水	pH	7.7
	BOD(mg/L)	1.8
	SS(mg/L)	0.6
	窒素含有量(mg/L)	28.0
	採水日	H26.3.4
	水質検査日	H26.3.5
地 下 水	電気伝導率(上流)	---
	電気伝導率(下流)	136.0
	塩化物イオン(上流)	---
	塩化物イオン(下流)	3.3

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	H25.9.17
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	H26.3.28
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.9.17
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	H26.3.28
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	H25.12.18
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保 守 点 検 日	保守点検日	H26.3.28
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適