

## 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年5月

### ■ 埋立の状況

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 直接埋立ごみ量(t)             | 55.26  |
| 収集ごみ                   | 46.53  |
| 直接ごみ(一廃)               | 8.73   |
| 焼却残渣(t)                |        |
| 中間処理残渣(t)              |        |
| 埋立ごみ量(t)               | 55.26  |
| 埋立ごみ量(m <sup>3</sup> ) | 119    |
| 覆土量(t)                 | 16     |
| 覆土量(m <sup>3</sup> )   | 10     |
| 埋立容量(m <sup>3</sup> )  | 129    |
| 埋立残容量(m <sup>3</sup> ) | 13,979 |

### ■ 水質の状況

|     |             |       |
|-----|-------------|-------|
| 浸出水 | pH          | 8.1   |
|     | BOD(mg/L)   | 24.0  |
|     | SS(mg/L)    | 44.0  |
|     | 窒素含有量(mg/L) | 19.8  |
| 放流水 | pH          | 7.8   |
|     | BOD(mg/L)   | 3.3   |
|     | SS(mg/L)    | 1.0   |
|     | 窒素含有量(mg/L) | 17.7  |
| 地下水 | 電気伝導率(上流)   | ----- |
|     | 電気伝導率(下流)   | 224   |
|     | 塩化物イオン(上流)  | ----- |
|     | 塩化物イオン(下流)  | 0.5   |

### ■ 施設の状況

|           |   |
|-----------|---|
| 悪臭の発散状況   | 適 |
| 害虫等の発生状況  | 無 |
| 覆土の状況     | 適 |
| ごみの飛散、流出  | 適 |
| 浸出水の内部貯留  | 無 |
| 法面、擁壁等の崩壊 | 無 |