

## 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年11月

### ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	38.99
収集ごみ	37.51
直接ごみ(一廃)	1.48
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	38.99
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	69.2
覆土量(t)	42.00
覆土量(m <sup>3</sup> )	26.3
埋立容量(m <sup>3</sup> )	95.5
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※1	8,562
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※2	280

※1 平成26年7月現在の現地測量値。  
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく  
 体積換算係数法による算定値。

### ■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	R4.7.5	
	水質検査日	R4.7.6	
	pH	7.9	
	BOD(mg/l)	48.0	
	SS(mg/l)	56.0	
	窒素含有量(mg/l)	28.0	
放 流 水	採水日	R4.7.5	
	水質検査日	R4.7.6	
	pH	7.8	
	BOD(mg/l)	1.1	
	SS(mg/l)	1.0	
	窒素含有量(mg/l)	26.4	
地 下 水	採水日	R4.7.5	
	水質検査日	R4.7.6	
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.5
		下流	2.0

### ■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	R3.9.15
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R4.7.5
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の移動状況	適
	定期点検日	R3.9.15
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	R4.7.5
	ごみの浮遊	無
	機器の移動状況	適
	定期点検日	R1.9.13
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保守点検日	R4.7.5	
機械の破損	無	
機械の移動状況	適	