

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年12月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	31.85
収集ごみ	30.62
直接ごみ(一廃)	1.23
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	31.85
埋立ごみ量(m ³)	56.5
覆土量(t)	0.00
覆土量(m ³)	0.0
埋立容量(m ³)	56.5
埋立残余容量(m ³) ※1	8,562
埋立残余容量(m ³) ※2	223

※1 平成26年7月現在の現地測量値。
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく
 体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸 出 水	採水日	R4.12.6	
	水質検査日	R4.12.7	
	pH	7.9	
	BOD(mg/l)	81.0	
	SS(mg/l)	80.0	
	窒素含有量(mg/l)	20.4	
放 流 水	採水日	R4.12.6	
	水質検査日	R4.12.7	
	pH	7.9	
	BOD(mg/l)	1.2	
	SS(mg/l)	1.0	
	窒素含有量(mg/l)	17.2	
地 下 水	採水日	R4.12.6	
	水質検査日	R4.12.7	
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.0
		下流	2.0
フッ素(mg/l)	0.10		
ホウ素(mg/l)	0.10		
大腸菌群数(個/ml)	0		

■ 施設の状況

埋 立 地	定期点検日	R4.9.15
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R4.12.7
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調 整 池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の移動状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸 出 水 処 理 施 設	月例点検日	R4.12.7
	ごみの浮遊	無
	機器の移動状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保守点検日	R4.12.7	
機械の破損	無	
機械の移動状況	適	