

## 中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年9月

### ■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	49.89
└─ 収集ごみ	47.94
└─ 直接ごみ(一廃)	1.95
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	49.89
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	88.6
覆土量(t)	0.00
覆土量(m <sup>3</sup> )	0.0
埋立容量(m <sup>3</sup> )	88.6
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※1	8,562
埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) ※2	484

※1 平成26年7月現在の現地測量値。  
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく  
 体積換算係数法による算定値。

### ■ 水質の状況

浸出水	採水日	R4.7.5		
	水質検査日	R4.7.6		
	pH	7.8		
	BOD(mg/l)	72.0		
	SS(mg/l)	29.0		
	窒素含有量(mg/l)	14.0		
放流水	採水日	R4.7.5		
	水質検査日	R4.7.6		
	pH	7.7		
	BOD(mg/l)	0.4		
	SS(mg/l)	0.2		
	窒素含有量(mg/l)	12.4		
地下水	採水日	R4.7.5		
	水質検査日	R4.7.6		
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1	
		下流	0.1	
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.5	
		下流	2.0	
	フッ素(mg/l)	<0.1		
	ホウ素(mg/l)	0.20		
	大腸菌群数(個/ml)	1		

### ■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R3.9.15	
	└─ 法面、擁壁の破損	無	
	└─ 遮水工の破損	無	
	月例点検日	R4.7.5	
	└─ 悪臭、害虫の発生	無	
	└─ 覆土の状況	適	
調整池	└─ ごみの飛散、流出	無	
	└─ 浸出水の内部貯留	無	
	└─ 機器の移動状況	適	
	定期点検日	R3.9.15	
	└─ 法面の破損	無	
	└─ 遮水工の破損	無	
浸出水処理施設	月例点検日	R4.7.5	
	└─ ごみの浮遊	無	
	└─ 機器の移動状況	適	
	定期点検日	R1.9.13	
	└─ 施設の破損	無	
	└─ 導水管、配管の凍結	無	
保守点検日	R4.7.5		
└─ 機械の破損	無		
└─ 機械の移動状況	適		