

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年5月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	53.17
収集ごみ	42.63
直接ごみ(一廃)	10.54
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	53.17
埋立ごみ量(m³)	94.4
覆土量(t)	0.00
覆土量(m³)	0.0
埋立容量(m³)	94.4
埋立残余容量(m³) ※1	8,355
埋立残余容量(m³) ※2	5,966

※1 令和3年3月現在の現地測量値。
(最終覆土を含む)

※2 令和3年3月の測量結果に基づく
体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日	R5.5.9
	水質検査日	R5.5.10
	pH	8.0
	BOD(mg/l)	31.2
	SS(mg/l)	13.5
	窒素含有量(mg/l)	13.8
放流水	採水日	R5.5.9
	水質検査日	R5.5.10
	pH	7.8
	BOD(mg/l)	1.2
	SS(mg/l)	1.2
	窒素含有量(mg/l)	13.1
地下水	フッ素(mg/l)	0.10
	ホウ素(mg/l)	0.10
	大腸菌群数(個/ml)	0
	採水日	R5.5.9
	水質検査日	R5.5.10
	電気伝導率(mS/cm)	上流 0.1 下流 0.1
地下水	塩化物イオン(mg/l)	上流 1.5 下流 2.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R4.9.15
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R5.5.1
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
調整池	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
浸出水処理施設	月例点検日	R5.5.1
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
保守点検	保守点検日	R5.5.1
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適