報告日　令和6年5月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年4月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		28.34
	収集ごみ	16.20
	直接ごみ(一廃)	12.14
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		28.34
埋立ごみ量(㎥)		28.34
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		28.3
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,490

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.4.2
	水質検査日		R6.4.3
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		36.0
	SS(mg/l)		268.0
	窒素含有量(mg/l)		23.9
放流水	採水日		R6.4.2
	水質検査日		R6.4.3
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		0.8
	SS(mg/l)		0.8
	窒素含有量(mg/l)		20.2
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.4.2
	水質検査日		R6.4.3
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	3.5
		下流	4.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R5.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.4.1
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R5.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.4.1
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R5.9.13
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.4.1
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和6年6月4日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年5月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		40.39
	収集ごみ	14.31
	直接ごみ(一廃)	26.08
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		40.39
埋立ごみ量(㎥)		40.39
覆土量(t)		4.00
覆土量(㎥)		2.5
埋立容量(㎥)		42.9
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,447

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.5.7
	水質検査日		R6.5.8
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		79.2
	SS(mg/l)		164.0
	窒素含有量(mg/l)		26.6
放流水	採水日		R6.5.7
	水質検査日		R6.5.8
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		1.1
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		23.2
	フッ素(mg/l)		0.10
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.5.7
	水質検査日		R6.5.8
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	2.5
		下流	4.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R5.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.5.2
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R5.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.5.2
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R5.9.13
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.5.2
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和6年7月2日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年6月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		11.58
	収集ごみ	11.16
	直接ごみ(一廃)	0.42
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		11.58
埋立ごみ量(㎥)		11.58
覆土量(t)		36.00
覆土量(㎥)		22.5
埋立容量(㎥)		34.1
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,413

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.6.4
	水質検査日		R6.6.5
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		81.6
	SS(mg/l)		162.0
	窒素含有量(mg/l)		16.1
放流水	採水日		R6.6.4
	水質検査日		R6.6.5
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		0.8
	SS(mg/l)		1.2
	窒素含有量(mg/l)		15.3
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.6.4
	水質検査日		R6.6.5
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	3.0
		下流	4.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R5.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.6.3
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R5.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.6.3
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R5.9.13
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.6.3
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和6年8月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年7月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		11.82
	収集ごみ	11.67
	直接ごみ(一廃)	0.15
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		11.82
埋立ごみ量(㎥)		11.82
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		11.8
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,401

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.7.2
	水質検査日		R6.7.3
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		45.0
	SS(mg/l)		34.0
	窒素含有量(mg/l)		18.4
放流水	採水日		R6.7.2
	水質検査日		R6.7.3
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		1.5
	SS(mg/l)		0.8
	窒素含有量(mg/l)		17.4
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.7.2
	水質検査日		R6.7.3
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	3.0
		下流	4.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R5.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.7.1
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R5.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.7.1
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R5.9.13
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.7.1
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和6年9月3日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年8月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		10.50
	収集ごみ	10.45
	直接ごみ(一廃)	0.05
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		10.50
埋立ごみ量(㎥)		10.50
覆土量(t)		28.00
覆土量(㎥)		17.5
埋立容量(㎥)		28.0
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,373

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.8.7
	水質検査日		R6.8.8
	pH		8.1
	BOD(mg/l)		57.0
	SS(mg/l)		34.0
	窒素含有量(mg/l)		14.8
放流水	採水日		R6.8.7
	水質検査日		R6.8.8
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		0.5
	SS(mg/l)		0.8
	窒素含有量(mg/l)		13.3
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.8.7
	水質検査日		R6.8.8
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	2.5
		下流	3.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R5.9.13
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.8.1
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R5.9.13
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.8.1
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R5.9.13
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.8.1
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日 令和6年10月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年9月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		11.49
	収集ごみ	11.41
	直接ごみ(一廃)	0.08
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		11.49
埋立ごみ量(㎥)		11.49
覆土量(t)		12.00
覆土量(㎥)		7.5
埋立容量(㎥)		19.0
埋立残余容量(㎥) ※1		8,355
埋立残余容量(㎥) ※2		5,354

※1 令和3年3月現在の現地測量値。
（最終覆土を含む）
※2 令和3年3月の測量結果に基づく
体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.9.4
	水質検査日		R6.9.5
	pH		7.9
	BOD(mg/l)		52.8
	SS(mg/l)		74.0
	窒素含有量(mg/l)		20.9
放流水	採水日		R6.9.4
	水質検査日		R6.9.5
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		0.3
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		19.6
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		11
地下水	採水日		R6.9.4
	水質検査日		R6.9.5
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.0
		下流	3.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.9.3
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.9.3
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.9.3
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日 令和6年10月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年10月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		31.16
	収集ごみ	13.23
	直接ごみ(一廃)	17.93
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		31.16
埋立ごみ量(㎥)		31.16
覆土量(t)		22.00
覆土量(㎥)		13.8
埋立容量(㎥)		44.9
埋立残余容量(㎥) ※1		8,355
埋立残余容量(㎥) ※2		5,309

※1 令和3年3月現在の現地測量値。
（最終覆土を含む）
※2 令和3年3月の測量結果に基づく
体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.10.9
	水質検査日		R6.10.10
	pH		8.1
	BOD(mg/l)		79.2
	SS(mg/l)		66.0
	窒素含有量(mg/l)		23.2
放流水	採水日		R6.10.9
	水質検査日		R6.10.10
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		1.4
	SS(mg/l)		0.2
	窒素含有量(mg/l)		22.0
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.30
	大腸菌群数(個/ml)		3
地下水	採水日		R6.10.9
	水質検査日		R6.10.10
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.5
		下流	2.3

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.10.2
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.10.2
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.10.2
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日 令和6年12月2日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年11月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		13.16
	収集ごみ	13.16
	直接ごみ(一廃)	0.00
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		13.16
埋立ごみ量(㎥)		13.16
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		13.2
埋立残余容量(㎥) ※1		8,355
埋立残余容量(㎥) ※2		5,296

※1 令和3年3月現在の現地測量値。
（最終覆土を含む）
※2 令和3年3月の測量結果に基づく
体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.11.5
	水質検査日		R6.11.6
	pH		8.2
	BOD(mg/l)		28.8
	SS(mg/l)		1.0
	窒素含有量(mg/l)		21.0
放流水	採水日		R6.11.5
	水質検査日		R6.11.6
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		1.7
	SS(mg/l)		0.4
	窒素含有量(mg/l)		23.9
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.30
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.11.5
	水質検査日		R6.11.6
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	2.5
		下流	4.3

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.11.1
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.11.1
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.11.1
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年1月6日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年12月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		17.67
	収集ごみ	13.41
	直接ごみ(一廃)	4.26
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		17.67
埋立ごみ量(㎥)		17.67
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		17.7
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,278

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R6.12.3
	水質検査日		R6.12.4
	pH		8.1
	BOD(mg/l)		33.6
	SS(mg/l)		26.7
	窒素含有量(mg/l)		23.2
放流水	採水日		R6.12.3
	水質検査日		R6.12.4
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		1.8
	SS(mg/l)		0.4
	窒素含有量(mg/l)		23.2
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R6.12.3
	水質検査日		R6.12.4
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	2.3
		下流	3.3

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.12.2
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R6.12.2
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R6.12.2
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年2月2日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年1月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		7.92
	収集ごみ	7.92
	直接ごみ(一廃)	0.00
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		7.92
埋立ごみ量(㎥)		7.92
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		7.9
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,270

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.1.8
	水質検査日		R7.1.9
	pH		8.2
	BOD(mg/l)		69.6
	SS(mg/l)		54.0
	窒素含有量(mg/l)		19.6
放流水	採水日		R7.1.8
	水質検査日		R7.1.9
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		1.8
	SS(mg/l)		0.2
	窒素含有量(mg/l)		21.8
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.30
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.1.8
	水質検査日		R7.1.9
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.0
		下流	0.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.1.8
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.1.8
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.1.8
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年3月3日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年2月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		6.04
	収集ごみ	6.04
	直接ごみ(一廃)	0.00
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		6.04
埋立ごみ量(㎥)		6.04
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		6.0
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,264

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.2.4
	水質検査日		R7.2.5
	pH		8.3
	BOD(mg/l)		28.8
	SS(mg/l)		26.0
	窒素含有量(mg/l)		23.4
放流水	採水日		R7.2.4
	水質検査日		R7.2.5
	pH		7.9
	BOD(mg/l)		1.7
	SS(mg/l)		0.8
	窒素含有量(mg/l)		21.4
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.30
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.2.4
	水質検査日		R7.2.5
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.5
		下流	1.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.2.3
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.2.3
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.2.3
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年4月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年3月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		8.10
	収集ごみ	8.08
	直接ごみ(一廃)	0.02
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		8.10
埋立ごみ量(㎥)		8.10
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		8.1
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,256

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.3.4
	水質検査日		R7.3.5
	pH		8.2
	BOD(mg/l)		28.8
	SS(mg/l)		53.0
	窒素含有量(mg/l)		23.4
放流水	採水日		R7.3.4
	水質検査日		R7.3.5
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		0.9
	SS(mg/l)		0.2
	窒素含有量(mg/l)		23.5
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.30
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.3.4
	水質検査日		R7.3.5
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.8
		下流	2.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.3.4
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.3.4
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.3.4
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適