報告日　令和7年5月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年4月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		16.01
	収集ごみ	15.82
	直接ごみ(一廃)	0.19
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		16.01
埋立ごみ量(㎥)		16.01
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		16.0
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,240

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.4.8
	水質検査日		R7.4.9
	pH		8.1
	BOD(mg/l)		24.0
	SS(mg/l)		31.0
	窒素含有量(mg/l)		18.3
放流水	採水日		R7.4.8
	水質検査日		R7.4.9
	pH		7.6
	BOD(mg/l)		0.9
	SS(mg/l)		0.4
	窒素含有量(mg/l)		16.0
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.4.8
	水質検査日		R7.4.9
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.2
		下流	0.3

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.4.8
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.4.8
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.4.8
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年6月2日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年5月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		12.71
	収集ごみ	12.66
	直接ごみ(一廃)	0.05
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		12.71
埋立ごみ量(㎥)		12.71
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		12.7
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,227

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.5.6
	水質検査日		R7.5.7
	pH		7.9
	BOD(mg/l)		15.0
	SS(mg/l)		33.0
	窒素含有量(mg/l)		18.5
放流水	採水日		R7.5.6
	水質検査日		R7.5.7
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		0.9
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		16.9
	フッ素(mg/l)		0.10
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.5.6
	水質検査日		R7.5.7
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.5
		下流	3.3

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.5.6
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.5.6
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.5.6
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年7月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年6月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		12.67
	収集ごみ	12.60
	直接ごみ(一廃)	0.07
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		12.67
埋立ごみ量(㎥)		12.67
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		12.7
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,215

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.6.3
	水質検査日		R7.6.4
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		21.0
	SS(mg/l)		54.0
	窒素含有量(mg/l)		22.3
放流水	採水日		R7.6.3
	水質検査日		R7.6.4
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		1.1
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		21.1
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.6.3
	水質検査日		R7.6.4
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.3
		下流	2.8

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.6.3
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.6.3
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.6.3
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年8月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年7月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		8.85
	収集ごみ	8.32
	直接ごみ(一廃)	0.53
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		8.85
埋立ごみ量(㎥)		8.85
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		8.9
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,206

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.7.8
	水質検査日		R7.7.9
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		43.2
	SS(mg/l)		23.0
	窒素含有量(mg/l)		17.2
放流水	採水日		R7.7.8
	水質検査日		R7.7.9
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		0.6
	SS(mg/l)		1.0
	窒素含有量(mg/l)		17.2
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.7.8
	水質検査日		R7.7.9
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.8
		下流	2.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.7.2
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.7.2
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.7.2
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　令和7年9月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年8月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		9.42
	収集ごみ	9.18
	直接ごみ(一廃)	0.24
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		9.42
埋立ごみ量(㎥)		9.42
覆土量(t)		12.00
覆土量(㎥)		7.5
埋立容量(㎥)		16.9
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,189

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.8.6
	水質検査日		R7.8.7
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		57.6
	SS(mg/l)		106.0
	窒素含有量(mg/l)		20.2
放流水	採水日		R7.8.6
	水質検査日		R7.8.7
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		0.8
	SS(mg/l)		0.8
	窒素含有量(mg/l)		18.1
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.8.6
	水質検査日		R7.8.7
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.8
		下流	3.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R6.9.11
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.8.6
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R6.9.11
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.8.6
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R6.9.11
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.8.6
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日 令和7年10月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年9月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		11.14
	収集ごみ	10.96
	直接ごみ(一廃)	0.18
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		11.14
埋立ごみ量(㎥)		11.14
覆土量(t)		8.00
覆土量(㎥)		5.0
埋立容量(㎥)		16.1
埋立残余容量(㎥) ※1		8,355
埋立残余容量(㎥) ※2		5,173

※1 令和3年3月現在の現地測量値。
（最終覆土を含む）
※2 令和3年3月の測量結果に基づく
体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.9.2
	水質検査日		R7.9.3
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		63.0
	SS(mg/l)		64.0
	窒素含有量(mg/l)		22.9
放流水	採水日		R7.9.2
	水質検査日		R7.9.3
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		0.3
	SS(mg/l)		0.4
	窒素含有量(mg/l)		20.2
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.9.2
	水質検査日		R7.9.3
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.5
		下流	2.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.9.2
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.9.2
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.9.2
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　2025年11月4日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年10月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		15.69
	収集ごみ	12.60
	直接ごみ(一廃)	3.09
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		15.69
埋立ごみ量(㎥)		15.69
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		15.7
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,157

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.10.2
	水質検査日		R7.10.3
	pH		7.9
	BOD(mg/l)		12.0
	SS(mg/l)		63.0
	窒素含有量(mg/l)		19.1
放流水	採水日		R7.10.2
	水質検査日		R7.10.3
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		1.1
	SS(mg/l)		0.8
	窒素含有量(mg/l)		17.8
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.10.2
	水質検査日		R7.10.3
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.5
		下流	2.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.10.10
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.10.10
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.10.10
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　2025年12月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年11月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		10.78
	収集ごみ	10.54
	直接ごみ(一廃)	0.24
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		10.78
埋立ごみ量(㎥)		10.78
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		10.8
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,146

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.11.4
	水質検査日		R7.11.5
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		57.6
	SS(mg/l)		130.0
	窒素含有量(mg/l)		21.8
放流水	採水日		R7.11.4
	水質検査日		R7.11.5
	pH		7.6
	BOD(mg/l)		0.6
	SS(mg/l)		1.2
	窒素含有量(mg/l)		19.7
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.11.4
	水質検査日		R7.11.5
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.5
		下流	2.3

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.11.12
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.11.12
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.11.12
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　2026年1月6日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年12月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		13.65
	収集ごみ	12.91
	直接ごみ(一廃)	0.74
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		13.65
埋立ごみ量(㎥)		13.65
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		13.7
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,133

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R7.12.2
	水質検査日		R7.12.3
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		9.6
	SS(mg/l)		4.0
	窒素含有量(mg/l)		12.4
放流水	採水日		R7.12.2
	水質検査日		R7.12.3
	pH		7.6
	BOD(mg/l)		1.2
	SS(mg/l)		0.2
	窒素含有量(mg/l)		12.2
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R7.12.2
	水質検査日		R7.12.3
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.0
		下流	5.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.12.10
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R7.12.10
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R7.12.10
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　2026年2月2日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年1月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		7.12
	収集ごみ	7.06
	直接ごみ(一廃)	0.06
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		7.12
埋立ごみ量(㎥)		7.12
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		7.1
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,126

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R8.1.7
	水質検査日		R8.1.8
	pH		7.6
	BOD(mg/l)		90.0
	SS(mg/l)		448.0
	窒素含有量(mg/l)		21.2
放流水	採水日		R8.1.7
	水質検査日		R8.1.8
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		1.1
	SS(mg/l)		0.4
	窒素含有量(mg/l)		20.4
	フッ素(mg/l)		0.10
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R8.1.7
	水質検査日		R8.1.8
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.5
		下流	5.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.1.14
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.1.14
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R8.1.14
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　2026年3月2日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年2月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		6.82
	収集ごみ	6.81
	直接ごみ(一廃)	0.01
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		6.82
埋立ごみ量(㎥)		6.82
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		6.8
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,119

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R8.2.3
	水質検査日		R8.2.4
	pH		7.8
	BOD(mg/l)		21.0
	SS(mg/l)		152.0
	窒素含有量(mg/l)		27.8
放流水	採水日		R8.2.3
	水質検査日		R8.2.4
	pH		7.7
	BOD(mg/l)		1.5
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		25.8
	フッ素(mg/l)		0.10
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R8.2.3
	水質検査日		R8.2.4
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.5
		下流	6.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.2.10
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.2.10
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R8.2.10
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適

報告日　2026年4月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年3月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		9.46
	収集ごみ	9.23
	直接ごみ(一廃)	0.23
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		9.46
埋立ごみ量(㎥)		9.46
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		9.5
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,109

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R8.3.3
	水質検査日		R8.3.4
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		51.0
	SS(mg/l)		44.0
	窒素含有量(mg/l)		22.8
放流水	採水日		R8.3.3
	水質検査日		R8.3.4
	pH		7.9
	BOD(mg/l)		1.5
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		23.2
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R8.3.3
	水質検査日		R8.3.4
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	11.0
		下流	7.0

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.3.11
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.3.11
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R8.3.11
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適