報告日　2026年7月1日

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年6月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)		10.95
	収集ごみ	10.71
	直接ごみ(一廃)	0.24
焼却残渣(t)		
中間処理残渣(t)		
埋立ごみ量(t)		10.95
埋立ごみ量(㎥)		10.95
覆土量(t)		0.00
覆土量(㎥)		0.0
埋立容量(㎥)		11.0
埋立残余容量(㎥)　※1		8,355
埋立残余容量(㎥)　※2		5,045

※1　令和3年3月現在の現地測量値。
　　(最終覆土を含む)
※2　令和3年3月の測量結果に基づく
　　体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日		R8.6.2
	水質検査日		R8.6.3
	pH		8.0
	BOD(mg/l)		33.0
	SS(mg/l)		64.0
	窒素含有量(mg/l)		27.0
放流水	採水日		R8.6.2
	水質検査日		R8.6.3
	pH		7.9
	BOD(mg/l)		0.8
	SS(mg/l)		0.6
	窒素含有量(mg/l)		23.6
	フッ素(mg/l)		<0.1
	ホウ素(mg/l)		0.20
	大腸菌群数(個/ml)		0
地下水	採水日		R8.6.2
	水質検査日		R8.6.3
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.5
		下流	4.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R7.9.10
	法面、擁壁の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.6.10
	悪臭、害虫の発生	無
	覆土の状況	適
	ごみの飛散、流出	無
	浸出水の内部貯留	無
	機器の稼働状況	適
調整池	定期点検日	R7.9.10
	法面の破損	無
	遮水工の破損	無
	月例点検日	R8.6.10
	ごみの浮遊	無
	機器の稼働状況	適
浸出水処理施設	定期点検日	R7.9.10
	施設の破損	無
	導水管、配管の凍結	無
	保守点検日	R8.6.10
	機械の破損	無
	機械の稼働状況	適