

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年2月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	25.10
└─ 収集ごみ	24.14
└─ 直接ごみ(一廃)	0.96
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	25.10
埋立ごみ量(m ³)	44.6
覆土量(t)	0.00
覆土量(m ³)	0.0
埋立容量(m ³)	44.6
埋立残余容量(m ³) ※1	8,562
埋立残余容量(m ³) ※2	119

※1 平成26年7月現在の現地測量値。
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく
 体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日	R5.2.7	
	水質検査日	R5.2.8	
	pH	7.9	
	BOD(mg/l)	57.0	
	SS(mg/l)	16.5	
	窒素含有量(mg/l)	20.8	
放流水	採水日	R5.2.7	
	水質検査日	R5.2.8	
	pH	8.1	
	BOD(mg/l)	2.0	
	SS(mg/l)	0.2	
	窒素含有量(mg/l)	19.2	
地下水	採水日	R5.2.7	
	水質検査日	R5.2.8	
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	1.0
		下流	1.5

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R4.9.15
	└─ 法面、擁壁の破損	無
	└─ 遮水工の破損	無
	月例点検日	R5.2.6
	└─ 悪臭、害虫の発生	無
	└─ 覆土の状況	適
調整池	└─ ごみの飛散、流出	無
	└─ 浸出水の内部貯留	無
	└─ 機器の移動状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	└─ 法面の破損	無
	└─ 遮水工の破損	無
浸出水処理施設	月例点検日	R5.2.6
	└─ ごみの浮遊	無
	└─ 機器の移動状況	適
	定期点検日	R4.9.15
	└─ 施設の破損	無
	└─ 導水管、配管の凍結	無
保守点検日	R5.2.6	
└─ 機械の破損	無	
└─ 機械の移動状況	適	