

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年4月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	45.56
└─ 収集ごみ	43.12
└─ 直接ごみ(一廃)	2.44
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	45.56
埋立ごみ量(m ³)	80.9
覆土量(t)	0.00
覆土量(m ³)	0.0
埋立容量(m ³)	80.9
埋立残余容量(m ³) ※1	8,562
埋立残余容量(m ³) ※2	963

※1 平成26年7月現在の現地測量値。
 ※2 平成26年7月の測量結果に基づく
 体積換算係数法による算定値。

■ 水質の状況

浸出水	採水日	R4.4.5	
	水質検査日	R4.4.6	
	pH	7.7	
	BOD(mg/l)	40.5	
	SS(mg/l)	27.0	
	窒素含有量(mg/l)	9.9	
放流水	採水日	R4.4.5	
	水質検査日	R4.4.6	
	pH	7.7	
	BOD(mg/l)	1.5	
	SS(mg/l)	0.2	
	窒素含有量(mg/l)	8.0	
地下水	採水日	R4.4.5	
	水質検査日	R4.4.6	
	電気伝導率(mS/cm)	上流	0.1
		下流	0.1
	塩化物イオン(mg/l)	上流	0.5
		下流	2.0
フッ素(mg/l)	<0.1		
ホウ素(mg/l)	0.10		
大腸菌群数(個/ml)	0		

■ 施設の状況

埋立地	定期点検日	R3.9.15
	└─ 法面、擁壁の破損	無
	└─ 遮水工の破損	無
	月例点検日	R4.4.19
	└─ 悪臭、害虫の発生	無
	└─ 覆土の状況	適
調整池	└─ ごみの飛散、流出	無
	└─ 浸出水の内部貯留	無
	└─ 機器の移動状況	適
	定期点検日	R3.9.15
	└─ 法面の破損	無
	└─ 遮水工の破損	無
浸出水処理施設	月例点検日	R4.4.19
	└─ ごみの浮遊	無
	└─ 機器の移動状況	適
	定期点検日	R1.9.13
	└─ 施設の破損	無
	└─ 導水管、配管の凍結	無
保守点検日	R4.4.19	
└─ 機械の破損	無	
└─ 機械の移動状況	適	